ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Ив.Франко,40/2
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,628	кв.82	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	1м	0,385	кв.7	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	2м	1,174	кв.56	ООО "ИСП"
	Установка датчика движения	2шт	2,222	6под.	ООО "ИСП"
	Кронирование деревьев с а/вышки	2шт	4,925		ООО "ИСП"
	Февраль				
	Смена п/п труб диам.20мм и п/сушителя ГВС	4м/1шт	4,078	кв.108	ООО "ИСП"
	Изготовление и установка окон ПВХ	16шт	128,000	5,6,7,8под.	ООО "КомСтройПлюс"
	Смена п/п труб диам.20мм циркуляция	12м	6,961	кв.103	ООО "ИСП"
	Май				ООО "ИСП"
	Ремонт крыши(мастика)	30м2	6,368	кв.13	ООО "ИСП"
	Установка датчика движения	1шт	1,116	7под.	ООО "ИСП"
	Установка урн	2шт	6,960		ООО "ИСП"
	Июнь				
	Окраска урн	6шт	3,000		ООО "ИСП"
	Бетонирование боковой стены и крыльца	1,5м2	2,428	3под.	ООО "ИСП"
	Ремонт наружного освещения		61,825		ООО "ИСП"
	Июль				
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	2,3м	1,839	кв.112	ООО "ИСП"
	Смена вентилей на стояках ХГВС	2шт	0,736	кв.82	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем		4,029	кв.79	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	5квартир	26,914	по стояку кв.106	ООО "ИСП"
	Август				

	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	4м/1шт	2,487	кв.100	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	2м	1,149	кв.77	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	18м	10,415	кв.75,81,87	ООО "ИСП"
	Сентябрь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,470	кв.31	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	6м	5,058	кв.54	ООО "ИСП"
	Окраска газовых труб	2,5м2	0,750		ООО "ИСП"
	Октябрь				
	Поверка приборов учета отопление,ГВС		4,936		ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	5квартир	19,260	кв.80,83,85,86,88,89	ООО "ИСП"
	Устройство пандуса		4,040	8под.	ООО "ИСП"
	Ноябрь				
	Смена запорной арматуры на стояках ХВС	48шт	38,605	подвал	ООО "ИСП"
	Ремонт межпанельных швов	22м	8,234	кв.10	ООО "ИСП"
	Декабрь				
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	3,5м			
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	5м	7,418	кв.107,110,113	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушителем	3квартиры	14,871	кв.91,94,97	ООО "ИСП"
	ИТОГО		**372,947**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				