ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Иньвенская,15
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1,5м	1,056	кв.2	ООО "ИСП"
	Смена датчиков движения	2шт	2,222	4под	ООО "ИСП"
	Февраль				
	Установка лестницы в подвал	1шт	2,751		ООО "ИСП"
	Замена датчика движения	1шт	1,116	3под.	ООО "ИСП"
	Март				
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	2,5м	1,084	кв.38	ООО "ИСП"
	Установка светильников наружного освещения	2шт	17,053	1,4под.	ООО "ИСП"
	Апрель				
	Поверка приборов учета отопления		8,453		
	Вывод воды для уборщицы в подъезд		3,359		ООО "ИСП"
	Смена радиатора отопления	14сек	9,689	кв.2	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	2м	1,557	подвал	ООО "ИСП"
	Установка датчика движения	1шт	1,116		ООО "ИСП"
	Май				
	Смена п/п труб диам.20мм с вентилями	1м/2шт	1,563	кв.14	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	3м	2,438	подвал	ООО "ИСП"
	Замена светильника наружного освещения	1шт	7,389	1под.	ООО "ИСП"
	Завоз земли	4т	4,000		ООО "ИСП"
	Июнь				
	Окраска урн	4шт	2,000		ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	5м	3,871	кв.37	ООО "ИСП"
	Бетонирование отмостки и крылец	35м2	33,151		ООО "ИСП"
	Июль				
	Ремонт цоколя		70,201		ООО "ИСП"

	Завоз песка	2,5т	2,000		ООО "ИСП"
	Устройство перил у подъездов	20м	6,138		ООО "ИСП"
	Август				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1м	0,722	подвал	ООО "ИСП"
	Смена запорной арматуры диам.20мм	2шт	1,380	кв.70	ООО "ИСП"
	Сентябрь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1м	0,410	подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,697	кв.26	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,665	кв.6	ООО "ИСП"
	Декабрь				
	Ремонт подъезда	2шт	115,113	1,2под.	ООО "ИСП"
	ИТОГО		**303,194**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				