ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,17
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Апрель				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,413	кв.160	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ХГВС	8м	5,945	кв.1,подвал	ООО "ИСП"
	Установка датчиков движения	1шт	1,116	2под.	ООО "ИСП"
	Май				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	3м	2,175	кв.245,249	ООО "ИСП"
	Бетонирование отмостки и площадки	37м2	24,493		ООО "ИСП"
	Ремонт м/камер	4шт	7,353	1,2,3,4под.	ООО "ИСП"
	Заделка швов из подвала	10м	1,000	кв.148	ООО "ИСП"
	Смена датчиков движения	1шт	1,116	1под.	ООО "ИСП"
	Ремонт лифта		5,696		ООО"Лифт Сервис Гагант"
	Июнь				
	Окраска урн	8шт	4,000		ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	2м	1,730	кв.270	ООО "ИСП"
	Бетонирование крыльца	15м2	7,297	2под.	ООО "ИСП"
	Ремонт системы газоснабжения		10,969		ЗАО"Газпром газораспредел.
	Июль				
	Заделка швов из подвала пеной	15м	1,500	кв.148	ООО "ИСП"
	Ремонт крыши	10м2	2,662	кв.36	ООО "ИСП"
	Смена датчиков движения	1шт	1,116	6под.	ООО "ИСП"
	Восстановление уличного освещения		8,821	5под.	ООО "ИСП"
	Завоз песка	3т	2,400		ООО "ИСП"
	Август				
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	4м	3,183	кв.183	ООО "ИСП"

	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	12м	9,528	кв.203,207,211	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	10м	7,912	кв.182,подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	1м	1,435	подвал	ООО "ИСП"
	Окраска газопроводов	4м2	2,480		ООО "ИСП"
	Замена светильников наружного освещения		29,627	1,5,7под.	ООО "ИСП"
	Ремонт лифта		31,108		ООО"Лифт-Сервис Гарант"
	Сентябрь				
	Смена п/п труб диам.90мм ГВС	2м	3,236	подвал	ООО "ИСП"
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	5,2м	7,113	кв.238,234	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,296	подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	4м	3,151	кв.191	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	4м	3,314	кв.195	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	4м	5,184	кв.211,215	ООО "ИСП"
	Гидроизоляция плит из подвала	60м2	11,255	кв.1,148	ООО "ИСП"
	Обслуживание системы автоматического регулирования		9,000		ООО"Новый уровень"
	Октябрь				
	Смена домофонных дверей	4шт	107,600	1,2,4,6под.	ООО"Парсек"
	Смена вентиля диам.32мм	1шт	0,739	подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	4м	3,174	кв.260	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	5м	3,944	кв.227,231	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.25мм ГВС	5,5м	4,335	кв.268,264	ООО "ИСП"
	Смена циркуляционного стояка с п/сушит.	4м	4,882	кв.260	ООО "ИСП"
	Установка регулятора отопления	8сек	6,950	кв.192	ООО "ИСП"
	Обслуживание системы автоматического регулирования		3,000		ООО"Новый уровень"
	Ноябрь				
	Смена запорной арматуры на стояках ХГВС	2шт	0,770	кв.1	ООО "ИСП"
	Ремонт подъезда		148,707	5под.	ООО "ИСП"
	Крепление проводов в подъезде		3,341	5под.	ООО "ИСП"
	Монтаж светильника	1шт	1,102	7под.	ООО "ИСП"
	Смена датчиков движения	2шт	2,260	7,8под.	ООО "ИСП"
	Обслуживание системы автоматического регулирования		3,000		ООО"Новый уровень"
	Декабрь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,644	подвал	ООО "ИСП"
	Смена датчиков движения	2шт	2,260	6,7под.	ООО "ИСП"

	Ремонт тамбура		12,422	5под.	ООО "ИСП"
	Устройство входа в подвал		9,241	5под.	ООО "ИСП"
	Обслуживание системы автоматического регулирования		3,000		ООО"Новый уровень"
	ИТОГО		**541,995**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				