ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,21
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена п/п труб диам.20мм	1м	0,864	кв.9	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	3м	3,680	кв.35	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	2м	2,331	кв.40	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	3м	2,920	кв.19	ООО "ИСП"
	Март				
	Смена п/сушителя	1шт	3,500	кв.118	ООО "ИСП"
			11,220		ИП Петухов А.В.
	Апрель				
	Течь п/сушителя		3,197	кв.31	ООО "ИСП"
	Май				
	Ремонт узла учета ГВС		15,661	подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	4м	2,095	кв.42,45	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм циркуляция	3,5м	3,554	кв.39,42	ООО "ИСП"
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	2,5м	2,452	кв.32	ООО "ИСП"
	Установка скамейки	1шт	5,650		ООО "ИСП"
	Установка урн	2шт	6,960		ООО "ИСП"
	Распиливание аварийного дерева	1шт	2,499		ООО "ИСП"
	Июнь				
	Окраска урн	8шт	4,000		ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	4м	4,037	кв.17	ООО "ИСП"
	Ремонт цоколя		37,393		ООО "ИСП"
	Бетонирование крыльца и ступенек	37м2	38,474		ООО "ИСП"
	Ремонт тамбура		2,003	8под.	ООО "ИСП"
	Июль				
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	3м	1,984	кв.43	ООО "ИСП"

	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	5м	2,971	кв.43	ООО "ИСП"
	Смена датчика движения	1шт	1,116	5под.	ООО "ИСП"
	Завоз песка	1т	0,800		ООО "ИСП"
	Устройство перил у подъездов	11м	4,486		ООО "ИСП"
	Август				
	Смена п/сушителя	1шт	1,999	кв.101	ООО "ИСП"
	Смена п/сушителя	1шт	1,153	кв.50	ООО "ИСП"
	Замена светильника	2шт	2,938	4,6под.	ООО "ИСП"
	Замена датчика движения	1шт	1,130	6под.	ООО "ИСП"
	Сентябрь				
	Смена п/п труб диам.20мм ГВС	1,5м	0,881	кв.55	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм с п/сушителем ГВС	2м	2,725	кв.59	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм с п/сушителем ГВС	3м	3,533	кв.18	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм с п/сушителем ГВС	2м	1,521	кв.24	ООО "ИСП"
	Октябрь				
	Замена датчика движения	1шт	1,130	4под.	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм с п/сушителем ГВС	12м	6,812	кв.29	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	2,182	кв.42	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм с п/сушителем ГВС	8м	5,999	кв.21,24	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	2м	1,272	кв.104	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	2,353	кв.12,15	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	2,304	кв.65,68	ООО "ИСП"
	Ремонт межпанельных швов	20м	7,567	кв.5	ООО "ИСП"
	Ноябрь				
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	2,777	кв.49	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	2м	3,107	кв.44	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	4,001	кв.67	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.20мм	4м	2,313	кв.92	ООО "ИСП"
	Декабрь				
	Смена п/п труб диам.20мм	6м	3,164	кв.118	ООО "ИСП"
	ИТОГО		**224,708**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				