ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Целинная,29/1
за 2018 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	4м	2,666	кв.180,подвал	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,399	кв.182	ООО "ИСП"
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Февраль				
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Март				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,860	подвал	ООО "ИСП"
	Установка датчиков движения у м/провода		20,371	6,7под	ООО "ИСП"
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Апрель				
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	2,5м	2,423	кв.180	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	3м	2,492	кв.227	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	2м	1,589	кв.188	ООО "ИСП"
	Ремонт дверей в м/камере	1шт	3,399		ООО "ИСП"
	Май				
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	1,5м	1,195	кв.183	ООО "ИСП"
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	2,5м	4,129	кв.219	ООО "ИСП"
	Устройство скатов	3м2	2,100		ООО "ИСП"
	Окраска урн	2шт	1,000		ООО "ИСП"
	Ремонт крыши(мастика)	65м2	14,844	кв.212,215	ООО "ИСП"
	Установка деревянных дверей в м/камере	1шт	5,758		ООО "ИСП"
	Обслуживание терморегулятора		9,000		ООО"Новый уровень"
	Июнь				
	Ремонт межпанельных швов	345м	138,002	кв.217,218,219,221,232	ИП Куляпин А.В.

	Июль				
	Смена вентилей на ХГВС	2шт	1,978	кв.175	ООО "ИСП"
	Смена п/п труб диам.32мм ГВС	3м	2,331	кв.180	ООО "ИСП"
	Монтаж противопожарных люков и дверей		103,500		ООО"Делюкс"
	Август				
	Замена окон в щитовой		17,400		ООО "КомСтройПлюс"
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	4м	3,230	кв.237	ООО "ИСП"
	Ремонт и окраска щитовой		14,995	6под.	ООО "ИСП"
	Октябрь				
	Ремонт двери(фанера)	0,6м2	0,300	7под.	ООО "ИСП"
	Завоз земли	4т	4,000		ООО "ИСП"
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Ноябрь				
	Устройство отливов с подъездных козырьков		3,549		ООО "ИСП"
	Кронирование деревьев с а/вышки	6шт	15,003		ООО "ИСП"
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Декабрь				
	Обслуживание терморегулятора		3,000		ООО"Новый уровень"
	Смена канализационных п/п труб диам.110мм	3м	4,820	кв.233	ООО "ИСП"
	Монтаж светильника	2шт	1,650	7под.	ООО "ИСП"
	Монтаж светильника и датчика движения	1шт	1,903	7под.	ООО "ИСП"
	Монтаж светильника	1шт	0,850	7под.	ООО "ИСП"
	ИТОГО		**405,736**		
	Начальник ПТО Кулакова В.И.				