ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- КИМ,17
за 2020 год

№№ п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена чугунного радиатора	14сек	15,906	кв.30	ИП Ковалев И.В.
	Замена катушки на приборах учета ГВС		3,287	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Установка авт.воздушных клапанов отоп.	2шт	1,076	чердак	ИП Ковалев И.В.
	Февраль				
	Смена чугунного радиатора	14сек	16,578	кв.70,78	ИП Ковалев И.В.
	Замена клапанов на м/проводе	5шт	45,522		ИП Аверина С.Б.
	Замена стекла в плафоне лифта		7,061	левый	ООО"Лифт-Сервис"
	Замена стекла в плафоне лифта		4,195	правый	ООО"Лифт-Сервис"
	Март				
	Замена катушки прибора учета отопления		4,841	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Смена чугунного радиатора	14сек	16,016	кв.41,71	ИП Ковалев И.В.
	Июнь				
	Крепление фасадной плитки	860шт	258,000		ИП Михайлов А.Г.
	Покраска детского оборудования,урн,лавочек		10,107		ИП Аверина С.Б.
	Установка вытяжной трубы	3м	2,064		ИП Ковалев И.В.
	Июль				
	Установка лавки	2шт	17,000		ИП Аверина С.Б.
	Смена чугунного радиатора	14сек	16,056	кв.43,103	ИП Ковалев И.В.
	Ноябрь				
	Смена чугунного радиатора	7сек	8,096	кв.90	ИП Ковалев И.В.
	Декабрь				
	Установка радиатора отопления	7сек	8,096	кв.43	ИП Ковалев И.В.
	Перерасчет за 2018-2019 гг.		-20,639		
	ИТОГО		**413,262**		