

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ текущего ремонта ООО "УК"КОД"- Гашкова,30/1
за 2021 год

№ № п/п	Наименование работ	Количество	Общая стоимость работ, тыс.руб.	№№ квартир,подъездов или подвал	Исполнитель работ
	Январь				
	Смена шарового крана диам.80мм ГВС	1шт	4,784	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Монтаж светильника "ЛУЧ"	1шт	2,051		ИП Ковалев И.В.
	Ремонт подъеза	1шт	150,941	1под.	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.
	Февраль				
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.
	Март				
	Смена радиатора отопления	7 секций	6,986	кв.44	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.
	Апрель				
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.
	Замена крана на вводе , стояке под.1 ввод, ст1,2,3,4; под.2 ст.1,2	7 шт.	28,486	под.1 ввод, ст.1,2,3,4; под.2 ст.1,2	Газпромгазораспределение Пермь
	Май				
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.

	Август				
	Смена отсечных кранов диам. 15, ремонт полотенцесушителя	2 шт	3,903	кв.67,21	ИП Ковалев И.В.
	Сентябрь				
	Бетонирование крыльца	12м	15,482		ИП Аверина С.Б.
	Сервисное обслуживание системы автомат.регулирования		2,000	подвал	ИП Моров С.П.
	Октябрь				
	Смена радиатора отопления	3 секц	8,328	кв.73	ИП Ковалев И.В.
	Ремонт узла управления: смена п/п труб диам 32мм/ 40мм/ манометров	1,5м/1м/4шт	4,671	подвал	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автоматич регулирования		2,000		ИП Моров Сергей Петрович
	Ноябрь				
	Смена радиаторов отопления	3 секц	8,321	кв.44	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автоматич регулирования		2,000		ИП Моров Сергей Петрович
	Декабрь				
	Смена полотенцесушителя / Смена отсекающих кранов диаметром 15мм	1шт / 2шт	6,085	кв.100	ИП Ковалев И.В.
	Сервисное обслуживание системы автоматич регулирования		2,000		ИП Моров Сергей Петрович
	ИТОГО		258,038		